

## Troškovnik popravak vozila, Ford Transit 350 ZG 8471 FK

| R.Br. | Naziv rezervnog dijela                                  | Kataloški broj | Jed.mjera | Količine | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a |
|-------|---|----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------------|
| 1     | Vod od pumpe serva prema zupčastoj letvi                | F02048958      | kom       | 1        |                            |                         |
| 2     | Elketronski sklop nadzora akumulatora                   | F02022398      | kom       | 1        |                            |                         |
| 3     | Elketronski sklop nadzora akumulatora                   | F02033958      | kom       | 1        |                            |                         |
| 4     | Inidkator ulja  | F01363198      | kom       | 1        |                            |                         |
| 5     | Ožičenje  | F02030369      | kom       | 2        |                            |                         |
| 6     | Filter ulja   | F02128722      | kom       | 1        |                            |                         |
| 7     | Čep kartera   | GA1013938      | kom       | 1        |                            |                         |
| 8     | Ulje za mjenjač Mobil ATF 220                           |                | L         | 1        |                            |                         |
| 9     | Ulje za motor Ford motorcraft FORMULA F 5W30            |                | L         | 10,5     |                            |                         |
| 10    | Potrošni materijal                                      |                | kom       | 2        |                            |                         |
| 11    | Demontaža i montaža elektropkretača                     |                | h         | 1,5      |                            |                         |
| 12    | Popravak ožičenja stražnjih kočionih elemanta           |                | h         | 1,7      |                            |                         |
| 13    | Izmjena voda od pumpe serva prema zupčastoj letvi       |                | h         | 2,6      |                            |                         |
| 14    | Izmjena ulja i filtera ulja u motoru                    |                | h         | 0,9      |                            |                         |
| 15    | Čišćenje filtera krutih čestica - prisilna regeneracija |                | h         | 1        |                            |                         |
| 16    | Provjera i i spitivanje tlaka ulja                      |                | h         | 1,5      |                            |                         |
| 17    | Demontaža i montaža inidikatora ulja                    |                | h         | 0,8      |                            |                         |
| 18    | Demontaža i montaža alternatora                         |                | h         | 1,9      |                            |                         |
| 19    | Provjera i podešavanje razvodnog mehanizma pogona       |                | h         | 2,7      |                            |                         |
| 20    | Uporaba dijagnostičkog uređaja                          |                | h         | 5        |                            |                         |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>UKUPNO:</b>             |  |
| <b>PDV (25%):</b>          |  |
| <b>UKUPNO (sa PDV-om):</b> |  |

**Opis kvara:**

- neispravan senzor tlaka ulja
- nepravilan položaj elemenata u sustavu razvoda pogonskog remena
- neispravnost sustava nadzora baterija (akumulatora)
- neispravnost elektropkretača (nekontrolirano ostaje uključen)
- neispravna instalacija kočionih elemenata straga (ožičenje-el. instalacija nadzora istrošenosti obloga)
- pojačana propusnost servo tekućine na jednom odo vodova sa pumpe serva prema zupč. letvi upravljača
- sustav vodi aktivnu grešku vezano uz nedozvoljen stupanj začađenosti u sustavu ispuha - potrebno je očistiti filter čestica prisilnom regeneracijom
- računalo bilježi potrebu za zamjenom motornog ulja

- Servisna radionica na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije; adresa: \_\_\_\_\_
- Preuzimanje vozila iz servisne radionice Auto Hrvatska Automobili d.o.o., te obavljanje popravka u vlastitoj servisnoj radionici

**Rok izvođenja usluge:** 10 dana od dostave Narudžbenice. (Ukoliko isporuka nije moguća u traženom roku, upisati mogući rok isporuke \_\_\_\_\_.)

**Podaci o vozilu : Ford Transit 2.2**  
**God proizvodnje: 2015**  
**Broj šasijske: WF0EXXTTGEFC72477**

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2020.godine

POTPIS I ŽIG PONUDITELJA \_\_\_\_\_