



Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta

Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn

OIB: **57500462912** MB: **1554964** IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d.

Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ., član Uprave Stjepan Baranašić dipl.ing.građ.

**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Urbroj: 4211-150-1810/1/2020

Evidencijski broj: J166/20

Zagreb, 23. prosinca 2020. godine

Sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016 Naručitelj sastavlja

IZVJEŠĆE

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1. Naziv i sjedište Naručitelja:

Hrvatske autoceste d.o.o.

Širolina 4, 10 000 Zagreb

OIB: 57500462912

2. Evidencijski broj:

J166/20

3. Predmet nabave:

SANACIJA INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE COKP ĐAKOVO I ČEPIN, AUTOCESTA A5 BELI

MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ

4. Opis i oznaka grupa predmeta nabave

Nije primjenjivo.

5. Datum početka prethodnog savjetovanja:

14. prosinca 2020. godine

6. Datum završetka prethodnog savjetovanja:

21. prosinca 2020. godine

7. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:

Naručitelj nije održao sastanak.



ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007



8. Analiza zaprimljenih primjedbi i prijedloga:

U roku trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

8.1. U nacrtu dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim Gospodarskim subjektima „SANACIJA INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE COKP ĐAKOVO i ČEPIN, AUTOCESTA A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – SVILAJ naručitelj radova traži pod točkom 4.2.2. Mjere za osiguranja kvalitete sljedeće:

2.1. Izvještaj o ispitivanju savojne čvrstoće i savojnog modula elastičnosti poliesterske CIPP cijevi prema HRN EN ISO 178:2019 i HRN EN ISO 11296-4:2011

Sposobnost se dokazuje sljedećim popratnim dokumentima:

- Certifikatom izdanim od akreditiranog laboratorija u Republici Hrvatskoj ili agencije priznate stručnosti kojim se potvrđuje savojna čvrstoća i savojni modul elastičnosti poliesterske CIPP cijevi prema HRN EN ISO 178:2019 i HRN EN ISO 11296-4:2011 ili jednakovrijedno

Pitanje zainteresiranog gospodarskog subjekta:

1. Naručitelj naručuje poliestersku CIPP cijev. Zašto se ugrađuje zastarjela tehnologija koja je u zapadnim zemljama napuštena prije 5 godina? Ovo je situacija kao da se u cestogradnji inzistira na ugradnji lijevanog asfalta (tehnologija iz 1930ih godina), a istovremeno ignorira tehnološki napredak i zabranjuje rad sa polimerbitumenskim vezivima. Zašto se inzistira na poliesteru kao materijalu, a ne inzistira se na načinu sušenja? Evidentno je da se proteže i poznati izvođač. Naručitelj može navesti jednakovrijedan ukoliko postoji interes da se dobije najpovoljniji ponuđač iako će time dobiti lošiji proizvod.

Odgovor:

1. Prijedlog se ne prihvća.

Tehničkim rješenjem sanacije oštećenih cijevi na predmetnim lokacijama, projektant je definirao vrstu i način sanacije, imajući u vidu cijenu, pripremu dopremu i ugradnju, kao i mogućnost manipulacije u kontroliranim uvjetima, te kvalitetu materijala kojim se predviđa sanacija. Tehničko rješenje nije moguće definirati izborom različitih materijala i rješenja, već se jednoznačno mora definirati.