

TROŠKOVNIK ZA POPRAVAK VATROGASNE NADOGRADNJE MG RIJEKA, VW LT 46 ZG 9948 BI

Redni broj	Naziv rezervnog dijela	Kataloški broj	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno (kn)
1	osovina regulatora tlaka	10023	kom	1		
2	servis regulatora tlaka zamjena osovine		h	4		
3	kuglasti ventil	10054	kom	1		
4	priključci ventila	10053	kom	2		
5	zamjena ventila		h	4		
6	okretni spoj vitla- brtva	10072	kom	2		
7	zamjena brtve okretnog spoj		h	2		
8	cijev - vitla 100 m	10015	kom	100		
9	zamjena cijevi		h	2		
10	set za popravak mlaznice	20030	kom	1		
11	popravak mlaznice		h	3		
12	brava roleta	50022	kom	1		
13	uštimavanje roleta 5 kom		h	5		
14	nosači vodilice izvlačive ladice	30008	kom	1		
15	zamjena nosača i podešavanje		h	4		
16	ulje motora	10080	kom	1		
17	ulje reduktora	10090	kom	1		
18	ulje pumpe	10070	kom	1		
19	filter ulja	10052	kom	1		
20	filter zraka	10055	kom	1		
21	svječica	10058	kom	2		
19	servisni rad		h	8		
				UKUPNO BEZ PDV-a:		
				PDV:		
				SVE UKUPNO :		

Opis kvara: visoko tlačnim modulom ponekad izgubi radni tlak, ventil za regulaciju pjene, propušta pjenu, oštećeno crijevo vatrogasnog modula, spoj crijeva i bubnja neznatno pušta vodu, vodilica za agregat ne ukrućuje stabilnost agregata

NAPOMENA: Naručitelj je u svrhu usporedivosti, potencijalnim ponuditeljima pobje opisao sastavnice koje je potrebno izmijeniti kataloškim brojevima dobivenim od Ponuditelja koji je obavio defektažu vatrogasne nadogradnje. Ako je potencijalnom Ponuditelju za popravak potreban stvaran uvid u vatrogasnu nadogradnju Naručitelj će ga obavijestiti o trenutnoj lokaciji vatrogasne nadogradnje.

Garancija na isporučenu robu/izvršenu uslugu: 12 mjeseci
Rok isporuke/izvršenja usluge: 10 dana

U _____, _____ 2021.

Potpis i pečat ponuditelja