

TEHNIČKI OPIS


Defektaža oštećenog T-portala prometne signalizacije u čvoru Oštrovica na autocesti A6 Bosiljevo (čvorište Bosiljevo 2, A1) - Delnice - Rijeka (čvorište Orehovica, A7), sa izradom tehničkog rješenja sanacije

Na čvoru Oštrovica, na autocesti A6 u km 63+077, na razdvajanju krakova 4 i 5, primijećeno je oštećenje, puknuće nosivog stupa T-portala na kojem se nalaze prometni znakovi „putokazi na portalu“. Utvrđeni nedostatak privremeno je saniran od strane Tehničke jedinice održavanja Delnice (slike 1.- 4.).

Slika 1.



Slika 2.



Slika 3.



Slika 4.



Predmet ove nabave je defektaža oštećenog T-portala prometne signalizacije sa izradom tehničkog rješenja sanacije. Defektaža portala podrazumijeva vizualni pregled čelične konstrukcije i temelja predmetnog portala, te utvrđivanje geometrijskih odstupanja i napuknuća, vizualni pregled i dotezanje anker vijaka s moment ključem, te vijaka na spojevima čelične konstrukcije u svrhu utvrđivanja funkcionalnosti istih. Također je potrebno napraviti geodetsko snimanje anker vijaka radi izrade nacrtu za popravak / zamjenu oštećenih dijelova konstrukcije T-portala. Nakon pregleda i snimanja na terenu potrebno je izraditi tehničko rješenje sanacije T-portala. Tehničko rješenje sanacije mora sadržavati sve potrebne elemente za pokretanje nabave za sanaciju predmetnog T-portala.

Za potrebe pregleda T-portala, Naručitelj će Izvršitelju osigurati odgovarajuću privremenu regulaciju prometa.

Rok za defektažu oštećenog T-portala prometne signalizacije sa izradom tehničkog rješenja sanacije je maksimalno 15 dana nakon dostave narudžbenice. Tehničko rješenje sanacije dostavlja se u 3 (tri) primjerka u papirnatom obliku i dva (2) primjerka u digitalnom obliku. Digitalne kopije izvješća predaju se u "pdf" formatu, kao i u izvornim oblicima (npr. *.doc, *.xls).

Izjava

Kojom prihvaćamo odredbe Tehničkog opisa

U _____, _____ 2022.

Ponuditelj:

(Žig i potpis ovlaštene osobe)